

Referenzliste **Schäden an Gebäuden / Bautenschutz - Beweissicherung**
mit Auszügen aus dem Jahr 2015

Auftraggeber	Objekt	Maßnahme	Zeit
Landeshauptstadt Magdeburg Bauordnungsamt	Wohngebäude Gaertnerstr. 1 und 1b Dorotheenstr. 23 und 22 Magdeburg	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch	2015
Landeshauptstadt Magdeburg Bauordnungsamt	Wohngebäude Wolfenbütteler Str. 22 und 24 Magdeburg	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch	
Fa. KEST Bauunternehmung GmbH	Regierungsstr. 25 -29 Magdeburg	Beweissicherung vor Umgestaltung Innenhof	
Landeshauptstadt Magdeburg Bauordnungsamt	Wohngebäude Alt Fermersleben 45 Magdeburg	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch	

Referenzliste **Schäden an Gebäuden / Bautenschutz**
mit Auszügen aus dem Jahr 2014

Auftraggeber	Objekt	Maßnahme	Zeit
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt NL Nord-West Magdeburg	Wasser- und Schifffahrtsamt Fürstenwallstr. 19 - 20 Magdeburg	Bauzustandsunter- suchungen im Kellergeschoss zu Feuchtebelastungen, Ursachen und Sanierungsempfehlung, Kostenberechnung	2014
Landeshauptstadt Magdeburg Bauordnungsamt	Helmstedter Str. 23 und Amsdorfstr. 4c Magdeburg	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch	
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt NL Nord-West Magdeburg	Hochschule Magdeburg Stendal Breitscheidstr. 2 Haus 1	Bauzustandsunter- suchungen im Kellergeschoss zu Feuchtebelastungen, Ursachen und Sanierungsempfehlung	
Landeshauptstadt Magdeburg Eigenbetrieb Stadtgaren und Friedhöfe	Friedhof Salbke - Kapelle Magdeburg	Bauzustands- untersuchungen zu Rissbildungen	
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt NL Nord-West Magdeburg	Clausewitz-Kaserne Burg	Bauzustandsunter- suchungen im Kellergeschoss zu Feuchtebelastungen, Ursachen und Sanierungsempfehlung	
Stadtverwaltung Wolmirstedt Fachdienst IWP Wolmirstedt	Rathaus Wolmirstedt	Bauzustands- untersuchungen zu Rissbildungen	
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt NL Nord-West Magdeburg	Forstamt Schermen	Untersuchung und Beurteilung von Nässeschäden, Ursachenermittlung, Sanierungsvorschlag, Kostenschätzung	

Referenzliste **Schäden an Gebäuden / Bautenschutz**
mit Auszügen aus dem Jahr 2012 und 2013

Auftraggeber	Objekt	Maßnahme	Zeit	
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt NL Nord-West Magdeburg	Truppenübungsplatz Altengrabow Gebäude 1	Bauzustandsunter- suchungen im Kellergeschoss zu Feuchtebelastungen, Ursachen und Sanierungsempfehlung	2013	
	A.- Bebel- Damm 12, Magdeburg, Gebäude 4			
Landeshauptstadt Magdeburg Bauordnungsamt	Rothenseer Str. 93 Magdeburg	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch		
	Lüneburger Str. 23 und 24 in Magdeburg			
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt Stendal	LLFG Iden Gebäude 5 (Garagen)	Gebäudeaufmaß CAD; statischer Nachweis Bestandskonstruktion; Bauzustandsermittlung		
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt NL Nord-West Magdeburg	ehemaliges Dienstgebäude vom Staatshochbauamt Schönebeck	Sanierungskonzept zur Heizölschadens- beseitigung nach Hochwassereinwirkung		
priv. Auftraggeber Haldensleben	Mehrfamilienhaus Bahnhofstraße Haldensleben	Ursachenermittlung von Schimmel- und Feuchteschäden		
Landeshauptstadt Magdeburg Kommunales Gebäudemanagement	Schulkomplex Braunschweiger Str. 27 Magdeburg	Bauzustandsunter- suchungen im Kellergeschoss zu Feuchtebelastungen, Ursachen und Sanierungsempfehlung		2012
WEG J.- Balk- Str. 1 - 8 vertreten durch die HIWT Hanseatische Industriewert Verwaltung KG	Gebäudekomplex mit 80 Wohneinheiten Jutta - Balk - Str. 1 - 8 Magdeburg	Bauzustandsunter- suchungen mit Sanierungs- empfehlungen		
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt Stendal	Elbe- Havel- Kaserne in Havelberg; Bewirtschaftungsgebäude Wirtschaftsgebäude	Bauzustands- untersuchungen bzgl. Nässeschäden		
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt NL Nord-West Magdeburg	Clausewitz-Kaserne Burg Gebäude 7	Bauzustandsunter- suchungen im Kellergeschoss zu Feuchtebelastungen, Ursachen und Sanierungsempfehlung		
Wohnungsbaugesellschaft Otto v. Guericke e. G.	Wohngebäude Fürstenwallstraße 9 Magdeburg	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektneubau		
WEG Magdeburg Herderstr. 9/ Stolzestr. 9 c/o alt+kelber Immobilienverwaltung GmbH	Herderstr. 9 / Stolzestr. 9 Magdeburg	Bauzustands- untersuchung bezgl. Feuchtebelastungen; Ursachenermittlung und Sanierungsmaßnahme		

Referenzliste Schäden an Gebäuden / Bautenschutz
 mit Auszügen aus dem Jahr 2011

Auftraggeber	Objekt	Maßnahme	Zeit
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH	Wohnblock Schrotebogen 21 Magdeburg	Untersuchung von Schimmelpilzschäden	2011
Eigentümergeinschaft Reinheim/Odw.	Mehrfamilienhaus Sudenburger Straße 22 Magdeburg	Bauzustands- untersuchung und Sicherungskonzeption für das Vorderhaus; Beweissicherung Nachbarbebauung	
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt Stendal	LLFG Iden Gebäude 9	Bauzustands- untersuchungen zu Nässeschäden und Salzbelastungen im Mauerwerk	
Wohnungsbaugesellschaft Otto v. Guericke e. G.	Wohnblöcke Roggengrund 1, 5 - 8 Olvenstedter Grund 1 - 13 Magdeburg	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch	
Privater Auftraggeber Magdeburg	Einfamilienhaus Stettiner Weg Magdeburg	Untersuchung diverser Rissbildungen im Gebäude	
Ingenieurbüro Brauer und Richter Stendal	Fliedertreppe - Einfriedungsmauer an der Flethe Havelberg	Bewertung der Sanierungsfähigkeit	
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt NL Mitte Magdeburg	Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost, G.- Hauptmann- Str. 16	Untersuchung von Nässeschäden im Tiefkeller	
	Truppenübungsplatz Altengrabow Feldkochplatz	Schadensfeststellungen u. Ermittlung des Sanierungsbedarfes für Rissbildungen in den Fußböden u. Fassaden	
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt Stendal	Hochschule Magdeburg - Stendal, Haus 2	Untersuchung der Befestigungsmittel für die Abhängung der Unterdecken	
Landeshauptstadt Magdeburg Bauordnungsamt	Notabbruch Faulmannstraße 6	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch	

Referenzliste **Schäden an Gebäuden / Bautenschutz**
mit Auszügen aus dem Jahr 2010

Auftraggeber	Objekt	Maßnahme	Zeit
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH	Wohnblöcke Im Brunnenhof 4 - 7 Agnetenstr. 26 - 26b Magdeburg	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch	2010
Landeshauptstadt Magdeburg Bauordnungsamt	Notabbruch Wohnhaus Halberstädter Str. 166 Magdeburg	Beweissicherung beidseitiger Nachbarbebauung	
Wohnungsbaugesellschaft Otto v. Guericke e. G.	Bruno-Taut-Ring 59 - 67 Scharnhorstring 45, 46 - 51	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch	
WEG Jutta Balk - Str. 1 - 8 vertreten durch die HIWT Verwaltungs KG Magdeburg	Jutta- Balk- Str. 1 - 8, Haus III Magdeburg	bauphysikalische Untersuchungen	
HIWT Verwaltungs KG Magdeburg	Wilhelm- Trautwein- Str. 77 Halberstadt	Bauphysikalische Klimamessungen mit Thermohygrografen	
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt Stendal	Truppenübungsplatz Altmark Truppenlager Planken Errichtung 3 St. U- Gebäude Typ 150	Holzfeuchte- untersuchungen am Dachstuhl	
	Justizzentrum „Albrecht der Bär“ Haus G, Arbeits- und Sozialgericht Stendal	Untersuchung von Schimmelpilzbe- lastungen	
Landeshauptstadt Magdeburg Kommunales Gebäudemanagement	GS Amsdorfstr. / SEK J.-W. v. Goethe Sporthalle im 1. Obergeschoss Magdeburg	Bauphysikalische Untersuchungen von Salzbelastungen	
	Aussichtsturm im Stadtpark Magdeburg	endoskopische Untersuchungen von Stahlstützen	
	IGS "Willy Brandt" Magdeburg	Untersuchung Nässeschäden an der DG-Decke	
Hans- Jürgen Hecklau Reinheim/Odw.	Wohngebäude Sudenburger Str. 22 Magdeburg	Beurteilung der Standicherheit u. Sicherungskonzept	
priv. Auftraggeber Dahlenwarsleben	Krugstraße Dahlenwarsleben	Ursachenbewertung für Mauereinsturz	

Referenzliste **Schäden an Gebäuden / Bautenschutz**
mit Auszügen aus dem Jahr 2009

Auftraggeber	Objekt	Maßnahme	Zeit
Landeshauptstadt Magdeburg Kommunales Gebäudemanagement	Ausweichstandort Gymnasium Geschwister Scholl Magdeburg	Untersuchung der Standsticherheit der Zisterne	2009
	Comenius - Schule für Lernbehinderte Magdeburg	Beurteilung von Rissbildungen in Außenwänden	
	Sekundarschule G. - W. - Leibniz Grundschule Hegelstraße; Magdeburg		
Privater Auftraggeber Frankfurt / Main	Abbruchobjekt Kroatienweg 3 Magdeburg	Abbruchanzeige u. Sicherungskonzeption incl. Antrag auf Städtebauförderung „Stadtumbau Ost“	
Landeshauptstadt Magdeburg Bauordnungsamt	Dodendorfer Str. 82 Magdeburg	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch	
Architektencontor Magdeburg AG Magdeburg	Institut für Lacke und Farben Magdeburg	Feuchteunter- suchungen Kellermauerwerk mit Sanierungs- empfehlungen	
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt Stendal	Hochschule Magdeburg - Stendal, Standort Stendal; Sanierung Haus 1	Kompl. Bauzustands- untersuchungen, Schadensfest- stellungsgutachten	
Wohnungsbaugesell- schaft Magdeburg mbH	Wohnblöcke Juri-Gagarin-Straße 15 - 27 Kritzmannstr. 13 - 19 Magdeburg	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch	
	Curiestr. 56 Magdeburg	Beurteilung Rissbildungen im KG-Bereich	
	Im Mittelfelde 3 Magdeburg	Bewertung Nässe - schäden an DG-Decke Schadensursachen, Sanierungs- empfehlungen	
Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH Magdeburg	Müllheizkraftwerk Rothensee Müllbunker 2 (Linie 3/4) Nordwand Magdeburg		
Fa. Geistlinger Magdeburg	Schönebecker Straße 33 Magdeburg	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch	

Referenzliste **Schäden an Gebäuden / Bautenschutz**
mit Auszügen aus den Jahren 2008 und 2007

Auftraggeber	Objekt	Maßnahme	Zeit
Stadt Genthin Bauamt	Wasserturm Genthin	Beweissicherung vor Tiefbauarbeiten	2008
		Machbarkeitsstudie zur Umnutzung der OG-Ebene für Ausstellungszwecke	
		Schadensfest- stellungsgutachten zur Stahlbetonkonstr, Kostenschätzung	
Landeshauptstadt Magdeburg Bauordnungsamt	Wolfenbütteler Str. 51, Magdeburg	Zustandsermittlung Gebäudesicherung	2007
Fa. Geistlinger Magdeburg	Gnadauer Str. 5 - 7; Südstraße 11 und 12; Magdeburg	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch	
Ingenieurbüro Gabriele Neumann Wolmirstedt	Scheune A.- Bebel- Straße 39 Wolmirstedt	Beweissicherung zum Umfeld vor Objektabbruch	
Gemeinde Hörsingen Der Bürgermeister	Dorfgemeinschaftshaus Hörsingen	Bauzustands- untersuchung	
EMV Dresden Immobilientreuhand- Gesellschaft mbH	Basedowstraße 4 Magdeburg	Beurteilung Balkongründung, Kellergewölbe etc.	
Landeshauptstadt Magdeburg Kommunales Gebäudemanagement	Kloster Unser Lieben Frauen, Museumspädagogikraum Magdeburg	Begutachtung eines Wasserschadens	
Zoologischer Garten Magdeburg	Zoologischer Garten Magdeburg Löwenhaus	Begutachtung der Dacheindeckung	
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt Stendal	Wiesenweg 10 Börgitz	Bewertung Nässeschäden und Schadensursachen, Sanierungs- empfehlungen	
Landeshauptstadt Magdeburg Bauordnungsamt	Keplerstr. 2 Magdeburg	Beurteilung der Standicherheit der Treppenkonstruktion nach Brandschaden	
Wohnungsbaugesell- schaft Magdeburg mbH	Brücke über die Klinke zur Garagengemeinschaft Hakeborner Straße	Untersuchung der Tragkonstruktion	
	Goethestraße 13a; Magdeburg freistehender Giebel	Beurteilung Rissbildungen	
	Olvenstedter Grund 26-48 (2007); Olvenstedter Scheid 28-32 (2008) Magdeburg	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch	

Referenzliste **Schäden an Gebäuden / Bautenschutz**
mit Auszügen aus dem Jahr 2006 und 2005

Auftraggeber	Objekt	Maßnahme	Zeit
„home“ Vermietungs- und Verwaltungsgesellschaft	„Kartoffelhaus“ Schneidersgarten 2 Magdeburg	Beurteilung Feuchteschäden im Kellerinnenbereich der Gaststätte	2006
Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt Stendal	Hochschule Magdeburg - Stendal, Standort Stendal; Sanierung Haus 3	Komplexe Bauzustands- untersuchungen, Schadensfest- stellungsgutachten	
Landeshauptstadt Magdeburg Bauordnungsamt	Bergstraße 18 und 19 Rothenseer Str. 93 Magdeburg		
Wohnungsbaugesell- schaft Magdeburg mbH	Schmidtstraße 1a Magdeburg		
	Wolmirstedter Str. 24, 25, 26 und 27 Treppenhäuser, Magdeburg		
	Rennebogen 1 - 5 J.-Göderitz-Str. 81 - 82 (6 - gesch.) Rathmannstr. 4 (16 - gesch.) Magdeburg	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch	
Gemeinde „Niedere Börde“ Bauamt Groß Ammensleben	Grundschule „Astrid Lindgren“ Turnhalle Gutenswegen	Stand- und Funktionssicherheit Deckenbekleidung	2005
Wohnungsbaugesell- schaft Magdeburg mbH	Hafenstraße 8 Magdeburg	Stand- und Funktionssicherheit untersuchungen	
	Hallische Str. 13 und Reichelstraße 1 Magdeburg	Bauzustands- untersuchungen	
	St.-Michael - Str. 36 und Kroatenweg 50 Magdeburg	Ursachenermittlung Nässeschäden Schimmelpilze	
	Hirschbreite 21, Leipziger Chaussee 72 Magdeburg	Ursachenermittlung Verfärbungen an Wohnzimmerwänden	
	Curiestr. 60 Magdeburg	Untersuchung Risse in KG-Gewölbe	
	Heinrichsberger Str. 4, Umfassungsweg 4 Magdeburg	Ursachenermittlung Rissbildung in Wände	
Bode Immobilien Verwaltungs- GmbH Halberstadt	Friedrich - Ebert - Straße 3 Calbe	Ursachenermittlung Schimmelpilze	
Fa. Erdmann Bauunter. Magdeburg	Braunschweiger Str. 35 Magdeburg		
Wohnungsbaugesell- schaft Magdeburg mbH	Rollestr. 30 - 32 (5-gesch.) Hospitalstr. 6a - 6c (4-gesch.) Rennebogen 38 - 39, 160 - 161 Agnetenstraße 20 (10-gesch.) Roggengrund 2 - 4, 18 - 20 (6-gesch.) Bruno- Beye- Ring 6 (10-gesch.) Bruno- Beye- Ring 24a - 25b (5,6-gesch.) Morgenstr. 71 - 76 (4-gesch.)	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch	

Referenzliste Schäden an Gebäuden / Bautenschutz
 mit Auszügen aus den Jahren 2004 und 2003

Auftraggeber	Objekt	Maßnahme	Zeit
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH	Milchweg 30 (16-gesch.) Magdeburg	Beweissicherung Nachbarbebauung vor Objektabbruch	2004
Staatshochbauamt Stendal des Landesamtes für Straßenbau SA	Justizzentrum „Albrecht der Bär“, Arbeits- und Sozialgericht, Staatsanwaltschaft, Handelsregister und Wirtschaftsgebäude Stendal	Bauzustands- untersuchungen mit Schadens- dokumentation	
Christa u. Josef Gemperli C/o ADMIN Hausverwaltung Magdeburg	Blumenstr. 3 Magdeburg	Ursachenermittlung Nässeschäden	
Frau Mahlecke Magdeburg	Apfelstieg 33 Magdeburg	Untersuchung Risse in Giebelwänden	
Dr. Volker Spengler C/o Albrecht Immobilien & Hausverwaltung Magdeburg	Wolfenbütteler Str. 25 Magdeburg	Ursachenermittlung Nässeschäden Schimmelpilze	
Herr Rechtsanwalt Niemann Magdeburg	Fichtestr. 15 Magdeburg		
Projektbau Depenbrock GmbH & Co. KG Hannover	Leipziger Straße 32 Magdeburg	Zustandsaufnahme Giebelräume im Nachbarobjekt und Gebäudesicherung	
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH	verschiedene Wohnungen Magdeburg	Ursachenermittlung Schimmelpilze	2003
	Harbker Straße 6 - 9 und 12 - 15 Magdeburg	Untersuchung Balkone und Risse in der Fassade	
	Wedringer Str. 16 Magdeburg	Risse Treppenhaus und Fassade	
	Förderstedter Str. 72 Magdeburg	Feuchtemessung	
	Klosterbergestr. 27 Magdeburg	Beweissicherung, Giebelsicherung	
	Ostendorfer Str. 2, St. - Michael - Str. 36 Magdeburg	Beweissicherung	
	Ohrestrasse 32 - 34b Magdeburg	Gutachten zu Rissbildungen	

Referenzliste Schäden an Gebäuden / Bautenschutz
 mit Auszügen aus den Jahren 2003 und 2002

Auftraggeber	Objekt	Maßnahme	Zeit
Landeshauptstadt Magdeburg Hochbauamt	Kulturhistorisches Museum Magdeburg	Bauzustandsunter- suchung Wände und Decken	2003
	Makarenko - Schule Magdeburg Sanierung Turnhalle und Sozialtrakt	Komplexe Bauzustandsunter- suchung	
Staatshochbauamt Schönebeck	Breiteweg 46 Egeln	Standsticherheits- gutachten	
Diverse private Auftraggeber	verschiedene Wohnungen und Eigenheime	Ursachenermittlung Nässeschäden Schimmelpilze	2002 bis 1993
Wohnungsbaugesell- schaft Magdeburg mbH	verschiedene Wohnungen Magdeburg	Ursachenermittlung Nässeschäden Schimmelpilze	
	Hafenstr. 11-15 Magdeburg	Untersuchung Balkone	
	Wasserstr. 7, Karl - Schmidt - Str. 60 Magdeburg	Bauzustand	
	Einsteinstr. 10 Magdeburg	Begutachtung nach Brandschaden	
	Freie - Str. 13, Leibnizstr. 51, Kapellenstr. 2a Magdeburg	Beweissicherung	
Verwaltungs- gemeinschaft Groß Ammensleben	Torhaus zur Domäne Groß Ammensleben	Standsticherheit einschl. Planungsleistungen zu Sicherungsmaß- nahmen	2002
Landeshauptstadt Magdeburg Hochbauamt	Moritzhof Magdeburg	Quantitative Wirkstoffanalyse im verbauten Holz und toxikologische Bewertung	
	Kinder- und Jugendeinrichtung Werder Magdeburg	Bauzustand Feuchte, Risse usw.	
	zukünftiges Naturkundemuseum Leiterstraße, Magdeburg		
BauBeCon Stadtsanierung Magdeburg	Porsestr. 13 Magdeburg	Bauzustand Gebäude	
	Martinstr. 10 und 11 Magdeburg		
Staatshochbauamt Schönebeck	Saalanbau der ehemaligen Gaststätte Rathmannsdorf	Standsticherheit	

Referenzliste **Schäden an Gebäuden / Bautenschutz**
mit Auszügen aus den Jahren 2001 bis 1996

Auftraggeber	Objekt	Maßnahme	Zeit
Schornsteinfegermeister Müller; Landsberg	Einfamilienhaus Landsberg	Beurteilung Risse und Setzung	2001
Wohnungsbaugesell- schaft Magdeburg mbH	Alt Fermersleben 60; Neue Str. 6, 7 und 8 Lüneburger Str. 22; Alt- Ottersleben 54 Martinstr. 1b und 2; Repkowstr. 17	Standicherheit	
	Schöninger Str. 31 und 33/34 Magdeburg	Beweissicherung	
	Martinstr. 21 und 23 Magdeburg	Schadensfeststellung	
Landeshauptstadt Magdeburg Bauordnungsamt	Wolfenbüttler Str.51 u. 52; Hallische Str. 13 Wasserkunststraße 3; Blumenstr. 5 und 6 Magdeburg	Standicherheit	
Landeshauptstadt Magdeburg Hochbauamt	Kanuklub Falke Magdeburg	Beurteilung Fußboden und Außenwandbekleidung	
Stadtsparkasse Magdeburg	Halberstädter Chaussee 30 Magdeburg	Feuchtegutachten Decken-/ Wandbereiche	2000
	Einfamilienhaus Gersdorf	Gutachten Wärmeschutz	
	Lorenzweg 4, Magdeburg	Feuchtegutachten Decken- / Wandbereiche	1999
Landeshauptstadt Magdeburg Hochbauamt	Thomas- Müntzer- Schule Turnhalle und Nebengebäude	Bauzustandsanalyse Kellerbereich Wandputz	1998
	Hegel - Leibniz - Schule Magdeburg	Bauzustandsanalyse Giebelbereich Rissbildung / Setzung	
Wohnungsbaugesell- schaft Magdeburg mbH	Nachtweide 49-51 Magdeburg	Bauzustandsanalyse Dachschrägen	1997
Med. Fakultät der O.- v.- Guericke Universität Magdeburg	Med. Fakultät der O.- v.- G. Universität Haus 5b, Leipziger Chaussee 44 Magdeburg	Ursachenermittlung Nässeschäden Schimmelpilze	
Landeshauptstadt Magdeburg Hochbauamt	Theater der Landeshauptstadt Magdeburg	Feuchtegutachten Souterrain	1996
	Landeshauptstadt Magdeburg, Ordnungsamt, Abt. Straßenverkehr	Feuchtegutachten Keller- / Außen- treppenbereiche	
Med. Fakultät der O.- v.- Guericke Universität Magdeburg	Med. Fakultät der O.- v.- G. Universität Haus 29, Leipziger Chaussee 44 Magdeburg	Bauzustandsanalyse Deckenbereich Rissbildungen	
Verwaltungsgemein- schaft „Börde“ Seehausen	Kindergarten Remkersleben	Schadensfest- stellungsgutachten	1996
Landeshauptstadt Magdeburg Hochbauamt	Kulturhaus Alt Olvenstedt Magdeburg	Bauzustandsanalyse Dachbereich Nässeschäden	